



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

Территориальный отдел
надзорной деятельности и
профилактической работы № 8

ул. Войкова, 22, г.Новоалтайск, 658080,
телефон 8(38532) 46-109
E-mail: to_gpn@mail.ru

КГБПОУ «АЛТАЙСКИЙ
АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

02.03.2020 № 0013 -2-11-13

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

Я, заместитель главного государственного инспектора города Новоалтайска, Косихинского, Первомайского, Тальменского, Троицкого районов по пожарному надзору Козлов Артем Викторович, при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении № 0013 от «02» марта 2020 г., возбужденного по ч. 1 ст.20.4 КоАП РФ в отношении ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА КГБПОУ «АЛТАЙСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ МАЛЫХ КОНСТАНТИНА СЕРГЕЕВИЧА, установил причины административного правонарушения и условия, способствовавшие его совершению. Так, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА КГБПОУ «АЛТАЙСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ МАЛЫХ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ не выполнил ряд мероприятий, направленных на своевременное выполнение требований пожарной обязанности. В связи с чем:

- 1. Практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты не производится (приказы инструкции имеются в наличие, персонал своих действий фактически не знает) (п. 12 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012));
- 2. Огнетушители расположены на высоте более 1,5 метра (п. 480 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012));
- 3. Лестничная клетка, не имеет дверей с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (первый этаж общежития) (п. 4.2.7 СП 1.13130.2009);
- 4. Для покрытия пола в общих коридорах применены материалы с классом пожарной опасности более чем КМ2 (линолеум). (таб. 3, таб.28 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- 5. В полу на путях эвакуации допущены перепады высот (торцевые выходы в общежитии) (п. 4.3.4 СП 1.13130.2009);
- 6. Ширина эвакуационных выходов в свету составляет 0,7 м. (должна быть не менее 0,8 м) (выход из пристроя) (п. 4.2.5 СП 1.13130.2009);
- 7. В полу на путях эвакуации допущены перепады высот (выход из пристроя) (п. 4.3.4 СП 1.13130.2009);
- 8. Ширина эвакуационных выходов в свету составляет 0,67 м. (должна быть не менее 0,8 м) (выход из библиотеки) (п. 4.2.5 СП 1.13130.2009);
- 9. Ширина эвакуационных выходов в свету составляет 0,78 м., 0,79 м. (должна быть не менее 0,8 м) (выходы наружу из общежития) (п. 4.2.5 СП 1.13130.2009);
- 10. На огнетушителях, установленный на объекте защиты, отсутствуют порядковые номера (п. 475 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012));
- 11. Ширина эвакуационных выходов из столовой менее 1,2 м. (п. 7.3.3 СП 1.13130.2009);

На основании ст. 29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения и в течение 1 месяца со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адресу: 658080, г. Новоалтайск, ул. Войкова, 22 ТО НД и ПР № 8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст.19.6 КоАП РФ.

Заместитель главного государственного инспектора г. Новоалтайска, Косихинского, Первомайского, Тальменского, Троицкого районов по пожарному надзору



Козлов А.В.

Настоящее представление получил: _____

получил. [Handwritten Signature]